



ESTADO DE CONSERVAÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS (exterior):

- Excelente - 8 Un
 - Bom - 87 Un
 - Médio - 416 Un
 - Mau - 121 Un
 - Péssimo - 38 Un
 - Sem definição
- 670 Un

— Limite da ARU

DOGU - DIVISÃO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

REABILITAÇÃO URBANA



Nome projecto:
Operação de Reabilitação Urbana Sistemática

Local:
ARU do Centro Histórico Santiago do Cacém

Data: Abril 2018

Escala: 1:2000

Desenho por: João Soares, IRL



2

Nome do desenho:
Estado de Conservação do Edifício

Téc. Resp.: Ana Silva, IRL
Esperança Patrício, ang.patr@casacam.pt

Desenho: Esperança Patrício

Fase: Estudo e Programação

Não são responsáveis pelo Estado de conservação exterior dos edifícios, apenas pelo Estado de conservação dos interiores dos edifícios. Não são responsáveis pelo Estado de conservação dos interiores dos edifícios. Não são responsáveis pelo Estado de conservação dos interiores dos edifícios. Não são responsáveis pelo Estado de conservação dos interiores dos edifícios.