



- Limite do Centro Histórico
- Limite da ARU
- Equipamentos
- Ruas:

Nome:	Pavimento	Passeio	Mobiliário	Infra-estruturas	Conservação	Compl. Área
R. Teófilo Braga	●	■	●	●	Médio	100%
R. Guerra Junqueiro	●	■	●	●	Mau	100%
R. Sebastião Soraal Figueira	●	■	●	●	Mau	100%
R. das Oliveiras	●	■	●	●	Péssimo	100%
R. do Rossal	●	■	●	●	Péssimo	100%
Alameda das Sesmarias	●	■	●	●	Péssimo	100%
Entrada da Fonte Nova	●	■	●	●	Péssimo	100%
Alameda do Estanque Velho	●	■	●	●	Péssimo	100%
R. do Molho de Vento	●	■	●	●	Mau	100%
Travessa do Molho de Vento	●	■	●	●	Mau	100%
R. do Estanque velho	●	■	●	●	Mau	100%
R. do Passal	●	■	●	●	Péssimo	100%
R. do Escorho	●	■	●	●	Péssimo	100%
R. Sampa Pinto	●	■	●	●	Péssimo	100%
R. da Parnela	●	■	●	●	Péssimo	100%
R. da Alagaleira	●	■	●	●	Mau	100%
Alameda do Barranco	●	■	●	●	Mau	100%
R. dos Combatentes Grande Guerra	●	■	●	●	Mau	100%
R. do Barranco	●	■	●	●	Mau	100%
R. General Humberto Delgado	●	■	●	●	Mau	100%
Av. Centenários da Independência	●	■	●	●	Mau	100%
R. 25 de Abril	●	■	●	●	Mau	100%
R. Padre João Tomé	●	■	●	●	Mau	100%
R. João Sousa Fereis	●	■	●	●	Mau	100%
R. Francisco Beja da Costa	●	■	●	●	Médio	100%
R. de Bica	●	■	●	●	Médio	100%
R. do Centro de Saúde	●	■	●	●	Médio	100%
R. das Cantarinhas	●	■	●	●	Médio	100%
Beco das Oliveiras	●	■	●	●	Péssimo	100%
Beco do Rossal	●	■	●	●	Péssimo	100%
Beco do Carca do Rossal	●	■	●	●	Péssimo	100%
Beco do Molho de Vento	●	■	●	●	Péssimo	100%
R. do Bairro Zeca Afonso	●	■	●	●	Bom	100%
Travessa Zeca Afonso	●	■	●	●	Bom	100%
Total						100%

Largos:

Nome:	Pavimento	Passeio	Mobiliário	Infra-estruturas	Conservação	Área
Lq. da Igreja Matriz (Nossa Sr.ª da Conceição)	●	■	●	●	Mau	100%
Lq. Augusto Fuschit	●	■	●	●	Mau	100%
Lq. dos Castros	●	■	●	●	Bom	100%
Lq. 1.ª de Maio	●	■	●	●	Bom	100%
Total						100%

- Degradado
- Inadequado
- Inexistente
- Disfuncional

